RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua Sireno Pedro Lermen – Localidade de Vale das Flores – Trecho 02 – Bom Princípio

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Rua Sireno Pedro Lermen – Localidade de Vale das Flores – Trecho 02, iniciando na estaca 0 + 700 (Lat.: 29°28'19.17"S; Long.: 51°22'26.70"O) até a estaca 2 + 700 (Lat.: 29°28'5.63"S; Long.: 51°23'35.21"O).

Foto 1: Início do trecho - Estaca 0+700

Foto 2: Vista geral do trecho - Estaca 0+800

Foto 3: Vista geral do trecho - Estaca 0+900

Foto 4: Vista geral do trecho - Estaca 1+000m

Foto 5: Vista geral do trecho - Estaca 1+100m

Foto 6: Vista geral do trecho – Estaca 1+200

Foto 7: Vista geral do trecho - Estaca 1+300

Foto 8: Vista geral do trecho - Estaca 1+400

Foto 9: Vista geral do trecho - Estaca 1+500

Foto 10: Vista geral do trecho - Estaca 1+600

Foto 11: Vista geral do trecho - Estaca 1+700

Foto 12: Vista geral do trecho – Estaca 1+800

Foto 13: Vista geral do trecho - Estaca 1+900

Foto 14: Vista geral do trecho - Estaca 2+000

Foto 15: Vista geral do trecho - Estaca 2+100

Foto 16: Vista geral do trecho - Estaca 2+200

Foto 17: Vista geral do trecho - Estaca 2+300

Foto 18: Vista geral do trecho - Estaca 2+400

Foto 19: Vista geral do trecho - Estaca 2+500

Foto 20: Vista geral do trecho - Estaca 2+600

Foto 21: Final do trecho - Estaca 2+700

Eng. Civil Zader Schmegel

CREA/RS 143.409

Bom Princípio, Novembro de 2021